



Activité financée par le Fonds d'urgence pour le patrimoine en ARMÉNIE



Évaluation des risques du patrimoine bâti à Gyumri (2019)

La ville de Gyumri en Arménie est située dans une zone très sismique traversée par plusieurs failles à la convergence des plaques tectoniques arabo-asiatique. Le patrimoine culturel de la ville est principalement associé à la période allant de 1804 à 1924 et comprendant le quartier historique (le « quartier de Kumayri») avec plus de 1 200 bâtiments et monuments répartis sur environ 100 hectares. À la demande du Gouvernement de l'Arménie et avec le soutien de l'UNESCO, l'UNESCO a déployé une mission à Gyumri du 19 au 24 août 2019. L'objectif de la mission qui était menée par un membre du personnel de l'UNESCO et un expert en ingénierie structurelle en étroite consultation avec les autorités arméniennes était de réaliser une évaluation des risques des structures du patrimoine culturel de Gyumri. À la fin de la mission, un rapport technique a été élaboré et partagé avec les autorités arméniennes. Structuré autour des quatre domaines prioritaires du Cadre de Sendai pour la réduction des risques des catastrophes, le rapport a décrit les principales conclusions de la mission, compris les principales observations de l'évaluation des risques et a présenté des recommandations pour renforcer la résilience du patrimoine culturel de Gyumri à de futurs tremblements de terre.

